

附件 2

能力验证结果有问题检测机构名单

表 2-1 沥青针入度、软化点检测能力验证
结果有问题检测机构名单（14 家）

机构 编号	检测机构名称	结果评价	
		针入度（25℃,100g,5s）	软化 点
29	武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司	有问题	满意
53	湖北省精量建设工程质量检测有限公司仁和路实验室	满意	有问题
85	湖北华瑞卓成工程技术有限公司	有问题	满意
97	武汉市鑫龙城建筑工程质量检测有限公司	有问题	满意
115	武汉博理建筑工程质量检测有限公司	满意	有问题
123	武汉轻工工程技术有限公司	有问题	满意
180	宜昌建诚建设工程质量检测有限公司	有问题	满意
209	湖北威兰特工程技术有限公司	有问题	满意
217	湖北广信质量检测有限公司	有问题	满意
228	大冶建设工程质量检测中心有限公司	有问题	满意
237	十堰市精准建设工程检测有限公司	满意	有问题
292	湖北省精量建设工程质量检测有限公司京山分公司	满意	有问题
362	崇阳县科正检验检测有限公司	有问题	满意
371	湖北天衡工程质量检测有限公司	有问题	满意

表 2-2 建设用砂细度模数检测能力验证
结果有问题检测机构名单（17 家）

机构编号	检测机构名称	结果评价
19	武汉科智思达检测技术有限公司	有问题
23	湖北鼎力欣建设工程质量检测有限公司	有问题
57	陆诚工程技术有限公司东西湖实验室	有问题
133	湖北华聚工程质量检测有限公司	有问题
139	湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司襄阳分场所	有问题
141	襄阳东磊检测技术服务有限公司	有问题
156	枣阳市精平建设工程检测有限责任公司	有问题
229	十堰市建设工程质量检测中心有限公司	有问题
240	湖北郢科工程技术有限公司	有问题
290	京山智源工程检测有限公司	有问题
296	陆诚工程技术有限公司鄂州分场所	有问题
306	湖北富思特建设工程质量检测有限公司	有问题
315	孝昌县辉煌建设工程质量检测有限公司	有问题
367	湖北一洲建设工程质量检测有限公司	有问题
406	湖北惠民检测技术有限责任公司建始分公司	有问题
408	湖北正方检测技术有限责任公司	有问题
417	陆诚工程技术有限公司来凤实验室	有问题